



## **Mercedes Benz W 202 - årgang 01.06.1993 – 31.12.1995**

### **Motoren har udsætttere eller går ud under kørsel**

Årsagen til fejlen skal måske findes i overspændingsbeskyttelsesrelæet K1/2, som har en loddefejl. Problemet optræder periodisk, og der lagres ikke nogen fejl. Hvis motoren går ud, kan det også forekomme, at den først kan startes igen efter et kort stykke tid. I så fald skal relæet udskiftes.

**Bulletin**