



## **Mercedes Benz W 210 med motor 111.942/970 og 104.995**

### **Alle displayvisninger og kontrol- lamper blinker, motoren rykker eller går ud**

Fejlen kan skyldes en sprunget sikring. Den periodevise overbelastning af sikring F7 (instrumentbræt, aircondition/ varme) i sikrings- og relækassen 1 (motorrum, førerside til venstre) gør, at sikringen springer. Sæt en ny sikring (20A) i.

**Bulletin**