



Mitsubishi

Grandis

Årgang: 02/2004 – 03/2008

Motor: 2,0 16V Di-D / 2,4i 16V

Defekt stoplyskontakt

Hvis der for ovennævnte køretøj klages over, at TSC-lampen for „Traktionskontrol“ og/eller ASC-lampen (Active Stability Control) tænder, kan dette skyldes en defekt stoplyskontakt.

Der kan trænge fugtighed ind i stoplyskontakten som følge af utilstrækkelig silikonetætning.

Den indtrængende fugtighed kan medføre funktionsfejl eller defekt i stoplyskontakten.

Problemet er allerede taget op af fabrikken.

På værkstedet skal stoplyskontakten kontrolleres og evt. udskiftes med en ændret stoplyskontakt.