



BULLETIN

**Opel
Ampera
Motor: 1,4i 16V Hybrid
Årgang: 2012
Stelnummer: ...CU105113 - ...CU128385**

Batteriladekabel deformeret

Et beskadiget batteriladekabel i ovennævnte modeller kan medføre, at ladekablet overhedes og deformeres og endog smelter.

Som følge af dette problem lades batteriet kun utilstrækkeligt eller slet ikke.

Bemærk:

Ved arbejder på højvolt-komponenterne (HV) er det afgørende vigtigt, at hele ledningsnettet først gøres spændingsfrit. Disse arbejder må kun udføres af specielt uddannet personale (specialister i arbejde på HV-egensikre systemer i biler).

Reparationsvejledning:

Kontrollér batteriet, tilslutningerne og ladekablet for skader, og udskift det om nødvendigt.

Bilfabrikanten kan levere et ændret ladekabel.
OE- res.nr.: 23 453 436