



## **Opel Astra H Modelår: 2004 - 2010**

### **Funktionsforstyrrelser i hornet**

Ved de ovennævnte modeller kan der muligvis opstå et svigt af hornet, pga. en fejl i ratsøjles elektroniske modul.

Fejlen opstår for det meste efter længere tids kørsel med tændt lys. På grund af en kontakthæmning i ratsøjlemodulen kan hornets funktion nedsættes.

Producenten er klar over problemet. Som del af serviceaktionen kontrolleres bilerne, og bliver i givet fald forsynet med ny software. Derefter klæbes der et blåt punkt på bagsiden af rattet.

Man må dog gå ud fra, at det af forskellige årsager ikke er alle køretøjer, som bliver undersøgt eller forbedret. Tag venligst højde for denne information i tilfælde af reklamationer mht. hornet.