



Opel Astra G Zafira Med Motor Y20DTH, Y20DTL, Y22DTR, X20DTL

Motor taber effekt, motor i nøddrift.

Hvis der for disse bilers vedkommende reklameres over, at motoren under længere ture i regnvejr mister sin effekt eller skifter til nøddrift, kan en mulig årsag være, at luftfiltrets vandmætningsgrænse er nået.. Herved forringes luftmassemålerens funktion, hvorved ovenstående fejl opstår. For at udbedre fejlen, tilbyder Opel en ekstra vandafledningslange, der skal monteres i luftfilerkabinettunderdelen. De nødvendige reservedele kan fås hos den lokale forhandler.