



Opel Vectra-B Produktionsår 1999 – 2001 Omega-B Produktionsår 1999 – 2001

Centrallåsens tyverisikringsfunktion aktiveres ikke

Hvis der i forbindelse med disse biler klages over, at centrallåsens tyverisikringsfunktion ikke aktiveres, kan en mulig årsag være en defekt eller korroderet dørkontakt ved førerdøren.

For at afhjælpe fejlen skal førerdørens dørkontakt kontrolleres for korrosion og beskadigelser. Kan der ikke konstateres nogen fejl, skal dørkontaktens funktion kontrolleres og eventuelt udskiftes.

Er dørkontakten i orden, skal styreenheden til centrallåsen / tyverialarmen eventuelt udskiftes. I så fald skal den nye styreenhed og nøglerne programmeres på ny.

Bulletin