



Opel Monterey Med 3,0 DTI (4JX1) motor

Motor svær at starte efter længere tids driftspause

Hvis motoren er svær at starte (op til 3 minutters starttid), efter at have stået stille over længere tid, kan problemet skyldes dannelse af luftblærer i brændstof-filterelementet. Fejlen afhjælpes ved at indbygge et nyt, modificeret filterelement. Gør således:

- Afmonter brændstof-filterelementet.
- Afmonter kontakt og bundskrue på det gamle filterelement, og monter det på det nye filterelement.
- Rens tætningsfladen, og indbyg et nyt filterelement.
- Afluft brændstofsysteemet.
- Start motoren, og foretag tæthedsprøvning.