



Opel Movano 2000 – 2002 Motor 1,9 DI (F9Q)

Tab af motorydelse, motorkontrollampe lyser.

Opstår der det problem, at motorens ydelse aftager, og motorkontrollampen lyser, skyldes det muligvis, at motorens indsprøjtningpumpe er indstillet forkert.

Problemet løses ved at indstille indsprøjtningsspumpen på ny ved hjælp af et indikatorur. Indstilling: 0,32 +/- 0,02 mm.

For at finde frem til eventuelle andre fejlkilder skal fejllageret udlæses, og brændstofssystemet undersøges.



Bulletin