



## **Opel Sintra - fra og med årgang 1997 - med 2,2 l motor**

### **Dårlig motorgang, støj, vibration, skurrende tomgang og nedsat ydelse**

Hvis motoren går dårligt og forårsager støj og vibration, skurrer i tomgang og kører med nedsat ydelse, kan årsagen være en defekt eller forkert monteret pakning på ventilen til udstødningsrecirkulation.

Kontroller pakningen og udskift den om nødvendigt.

**Bulletin**