



## **Opel Vectra C Alle modeller med elektronisk klimaautomatik (ECC) VIN 21000015 - 21031422**

### **Batteriet aflades Dårlige startegenskaber**

En defekt på styreenheden til den elektroniske klimaautomatik kan i nogle tilfælde være årsagen til et afladet batteri. Et automatisk skift af driftstilstanden kan medføre et permanent strømforbrug på 75 mA. I dette tilfælde skal softwaren kontrolleres på baggrund af typeskiltet (figur).

Hvis version „S3.10“ eller „S3.12“ er angivet under stregkoden, skal ECC enheden udskiftes.

Hvis ECC-enheden allerede er blevet udskiftet af et autoriseret værksted, er dette markeret med en hvid prik på dækslet til sikringskassen i motorrummet.

