



## **Opel Vivaro - årgang 2001-2003 med 1,9 DI (F9Q-762) og 1,9 DTI (F9Q-760) motor**

### **Øgning af omdrejningstal under gearskifte**

Er der problemer med, at motoromdrejningstallet øges under gearskifte, kan det muligvis skyldes kontakten til koblingspedalen.

I så fald er motorens elektronik og kontakten til koblingspedalen ikke afstemt rigtigt. Fejlen afhjælpes ved at skifte kontakten til koblingspedalen og adapterens kabelsæt ud med en modificeret udgave. Ved den nye koblingspedalkontakt er aktiveringsstangen længere end ved den gamle.

Fra og med januar 2003 er den modificerede koblingspedalkontakt integreret i serien.

Bulletin