



OPEL **Astra-H, Zafira-B,** **Vectra-C, Signum,** **Motorkode** **Z19DTH, Z19DTJ, Z19DTL**

Alle køretøjer med Bosch generator fra konstruktionsår 2007

Støj i området omkring kileribberemmen **Batteriafladning**

Problem:

Der opstår kraftig støj i området omkring Poly-V-remmen med mulighed for samtidig batteriafladning.

Mulig årsag:

Generatorfriløbet fungerer ikke korrekt.

Løsning på problemet:

Kontrollér friløbet og udskift det om nødvendigt.

Der kræves specialværktøj (KM-6372) til at udskifte generatorfriløbet.

