



BULLETIN

Land Rover Range Rover Sport V6 Årgang: 2012 Stelnummer: LW000016 til -323768

Kontakt mellem DRS-ledningen og batteriets pluskabel

I ovennævnte køretøjer kan det forekomme, at DRS-ledningen (Dynamic-Response-System) berører batteriets pluskabel.

Som følge af den konstante berøring mellem de to ledninger kan der ske skader på ledningernes isolering. DRS-ledningen kan blive varm ved berøringen med batteriets plusledning. Det kan medføre skader på de elektroniske komponenter.

Problemet er allerede taget op af fabrikken.

På værkstedet undersøges ledningerne for gnaveskader, og evt. udskiftes de.

På de berørte køretøjer monteres der en ekstra holder, der sikrer en tilstrækkelig afstand mellem ledningerne.