



Renault Kangoo 1,6 I Fra produktionsår 12.2002 Alle biler med motorkode K4..

Dårlig motorgang

Hvis der reklameres over den ovennævnte fejl, kan årsagen være en defekt tændspole. Dette kommer til udtryk ved ujævn tomgang og ved acceleration.

Tændspoler, der har Renault-reservedelsnumre indtil 330-03, skal udskiftes. Dette nummer sidder øverst på tændspolen (se fig.).



Før udskiftningen skal der altid udføres en diagnose af tændspolerne. Tændspolen kan fås hos forhandlere med Hella-nr.: 5 DA 749 475-161.