



Renault Twingo - op til årgang 1999

Ladekontrollampe lyser svagt

Ved ovennævnte biler med tolinjet info-display (fig.) kan det forekomme, at ladekontrollampen lyser svagt i tomgang. I givet fald skal ladekredsløbet kontrolleres. Hvis ladekredsløbet er i orden, skal info-displayet udskiftes med en modificeret enhed. Det gøres på følgende måde:

- Kobl batteriet af
- Fjern 2 skruer til displayet bag rattet på instrumentbrættet
- Løsn displayet på instrumentbrættet
- Kobl stikket af
- Kontroller stikkets tilstand

Det nye display monteres i omvendt rækkefølge. Indlæs om nødvendigt den nye radiokode og stil uret.

Bulletin

