



Rover 45 - alle modeller **Stel-nr. RT471064 - RT506310**

Sikring nr. 5 i sikringsboksen i motorrummet springer

Hvis der på disse biler reklameres over, at sikring nr. 5 i sikringsboksen i motorrummet springer, er en mulig årsag en for lavt dimensioneret sikring.

Du afhjælper fejlen og forhindrer, at sikringen springer igen, ved at udskifte den gamle 10 A-sikring med en ny kraftigere 20 A-sikring.

Noter udskiftningen i instruktionsbogen og i oversigten i sikringsboksen. Du får de passende mærkater og datablade til instruktionsbogen hos Rover-forhandleren.

Bulletin