



Seat Ibiza, Cordoba Modelår: 2008

El-indklappelige sidespejle med funktionsforstyrrelse

På de ovennævnte modeller, som har el-indklappelige sidespejle, er der på nogle biler mulighed for at denne funktion ikke gennemføres korrekt.

Råd:

Årsagen hertil kan være relæet for sidespejlstyringen. På de berørte modeller skal relæet for sidespejlstyringen udskiftes.

Producenten er klar over problemet. I løbet af en serviceaktion kontrolleres modellerne og relæet udskiftes.

Man må dog gå ud fra, at det af forskellige årsager ikke er alle køretøjer, som bliver undersøgt eller forbedret. Tag venligst højde for denne information i tilfælde af reklamationer mht. funktionsforstyrrelsen af de el-indklappelige sidespejle.

Bulletin