



VW

Golf VI

Modelår: 41. - 46. Uge 2008

Funktionsforstyrrelser i el-rudehejs

Ved de ovennævnte modeller kan der opstå en fejlfunktion i el-rudehejs. De nedkørte ruder kan i givet fald ikke køres op igen.

Årsagen er en utilstrækkelig sammennitning af rudehejsens lejebolt-styrerulle.

Producenten er klar over problemet. Som del af serviceaktionen kontrolleres fra hvilken producent dørreggatholderne er, og om nødvendigt udskiftes holderne. Efter gennemført procedure anbringes en servicemærkat med aktions-nr. 57C8 i bagagerummet.

Man må dog gå ud fra, at det af forskellige årsager ikke er alle køretøjer, som bliver undersøgt eller forbedret. Vær opmærksom på disse oplysninger ved reklamationer mht. rudehejs.