



VW Lupo

Motoren kan ikke startes

Hvis der for disse biler reklameres over, at motoren ikke kan startes, kan en defekt tændingskontakt være årsagen. På grund af kontaktproblemer mellem klemme 15 og 50 eller pga. en dårlig føring af tilslutningsstikket, kan motoren ikke startes.

Fejlen afhjælpes ved at udskifte tændingskontakten med en nyere model.

Fra februar 2001 er der blevet anvendt forbedrede tændings-kontakter i produktionen.

Bulletin