



BULLETIN

VW

Tiguan

Årgang: 01/2008-07/2011

Lygterne slukker under kørslen

For ovennævnte modeller kan det forekomme, at alle lygterne eller en del af lygterne slukker under kørslen.

Årsagen til problemet kan være en defekt smeltesikring i kredsløbet til lygterne.

Bilfabrikanten har allerede taget sig af problemet, og brugerne af de berørte biler er underrettet. Det må antages, at flere årsager kan have medført, at ikke alle biler er kontrolleret hhv. repareret.

På de autoriserede værksteder udskiftes den defekte smeltesikring i de berørte biler med en forbedret sikring.

