



Audi TT Coupe og Roadster

Rød lysdiode i dørbeklædningen lyser fortsat efter deaktivering af kabineovervågningen.

Hvis der i forbindelse med disse biler reklameres over, at den røde lysdiode i dørbeklædningen fortsat lyser efter deaktivering af kabineovervågningen, er en mulig årsag en softwarefejl. I dette tilfælde er softwaren i styreenheden til centrallåsen defekt.

Fejlen afhjælpes ved at indbygge en ny styreenhed til centrallåsen med ændret software.

Fra april 2001 er der indbygget en styreenhed med ændret software i biler fra stelnumrene: 8N 11 036639 (TT Roadster) og 8N 11 041775 (TT Coupe).



Lysdiode i
dørbeklædningen