



Audi A4 **Med motor AKL produktionsår 1996 –** **2001** **VW Golf IV** **Med motor AKL produktionsår 1997 –** **2004**

Motoren starter ikke.

Hvis der for disse bilers vedkommende reklameres over, at motoren tøernes af starteren, men ikke starter, kan årsagen være en defekt krumtapaksføler. Udfaldet sker på grund af en intern kortslutning i føleren. Fejlen afhjælpes ved at udskifte krumtapaksføleren. Før føleren skiftes ud, skal fejlhukommelsen udlæses med et diagnoseapparat, og krumtapaksfølerens signalbillede kontrolleres vha. et oscilloskop for at være sikker på fejl diagnosen.

Bemærk

I enkelte tilfælde kan det forekomme, at der sker beskadigelse af krumtapaksfølerens giverhjul. Fejl billedet kan i så fald også antyde, at der er tale om en defekt føler. Hvis føleren skiftes, skal giverhjulet i hvert tilfælde kontrolleres.