



BMW E34 520i 24V + 525i 24V (M50-motor)

Kabel til lambdasonde defekt

En for stram udlægning af lambdasondens kabel kan medføre, at der slides hul på kablet, eller at det revner.

Når sonden udskiftes, bør kablet udlægges med en sløjfe på 360° mellem stikket og sonden for herved at aflaste kablet.

Passende erstatningssonder (fig.) kan du finde i Falkenbergs lambdasonde-program.



Bulletin