



BMW E36 - alle modeller med benzinmotor

Lambdasonde svigter

Hvis lambdasonden ikke fungerer, kan det skyldes en utæt stikforbindelse til lambdasonden i motorrummet. Indtrængende fugt forårsager oxidering og dårlig kontaktforbindelse inde i stikket.

Fejlen afhjælpes ved at erstatte lambdasonde-stikket ved ledningsgruppen med et andet stik. Er forbindelsesstikket til lambdasonden ligeledes oxideret, eller er lambdasonden ældet pga. høj køreydelse, skal den også udskiftes.

Bulletin