



Citroen C3

Alle modeller med benzinmotor

Motoren rykker og går i stå.

Hvis der for disse bilers vedkommende reklameres over, at motoren rykker og/eller går ud, kan en afbrydelse i stikforbindelsen mellem krumtapaksføleren og tilslutningskablet være en årsag hertil. På grund af en dårlig stikfiksering sker der en afbrydelse af stikforbindelsen, og den nævnte fejl opstår. Fejlen afhjælpes ved, at der monteres en ekstra klemme på stikforbindelsen, så den ikke kan løsne sig igen.

Den ekstra klemme, der skal bruges, skal bestilles hos den autoriserede forhandler.

Bulletin

