



Fiat Ducato (model 290) Årgang: 10/2015 – 06/2016

Tændingslås defekt

For ovennævnte modeller klages der over, at instrumentbelysningen svigter, samt funktionsfejl for tændingslåsen.

I så fald er årsagen til ovennævnte problemer, at tændingslåsen er defekt. Det kan medføre kontaktproblemer, svigt af instrumentbelysningen og evt. udkobling af en række elektroniske systemer som f.eks. ABS, airbag.

Bilfabrikanten har allerede taget sig af problemet, og brugerne af de berørte biler er underrettet. Man må dog af diverse grunde gå ud fra, at ikke alle biler er blevet kontrolleret eller udbedret.

På værkstedet udskiftes den defekte tændingslås i de berørte biler med en ny.