



Ford C-Max Årgang: 01.01.2007-30.09.2010

Sprinklerdyserne bliver for varme

I ovennævnte modeller kan de elopvarmede sprinklerdyser blive for varme.

Det kan forårsage udvikling af røg og lugt.

Årsagen til dette problem kan være en defekt tætning af de elopvarmede sprinklerdyser.

Som følge af utætheden kan vand og vejsalt trænge ind i dysehuset, hvilket medfører skader (overhedning / kortslutning) i sprinklerdyserne.

Bilfabrikanten har allerede taget sig af problemet, og brugerne af de berørte biler er underrettet via en serviceaktion.

Det må antages, at flere årsager kan have medført, at ikke alle biler er kontrolleret hhv. repareret.

På et autoriseret værksted monteres der i de berørte biler en ændret sprinklerdyse med indbygget sikring.