



Ford Galaxy fra fremstillingsår 2001 Med 2,0L / 2,3l benzinmotor

Dårlige køreegenskaber i det midterste omdrejningstalsområde

Hvis der for disse bilers vedkommende reklameres over dårlige køreegenskaber, og at det ikke er muligt at nå maksimal hastighed, kan et softwareproblem i motorstyreenheden være en mulig årsag. I dette tilfælde kan en forkert kalibrering af oktantaltilpasningen være fejlen. Fejlen afhjælpes ved at indlæse ny, opdateret software i styreenheden.

Biler fra fremstillingsår juni 2003 er fra fabrikkens side leveret med det opdaterede software.

Bulletin

