



## **Jeep Grand Cherokee (WH/W2), Commander (XH) Årgang: 2007 - 2008 Chrysler 300 (LE / LX / L2)**

### **Defekt i det elektroniske tændingslåsmodul**

I ovennævnte modeller kan det elektroniske tændingslåsmodul WIN (Wireless Ignition Node) blive hængende mellem stillingerne "START" og "RUN". Tændingslåsen kan springe tilbage til stilling "OFF" eller "ACCESSORY".

Det kan medføre fejl, og at visse elektriske funktioner svigter:

- Reduceret motoreffekt
- Reduktion eller bortfald af bremseforstærkerens servovirkning og servostyringen
- Deaktivering af bilens sikkerhedsfunktioner (f.eks. frontairbags)

Risikoen for ulykker vokser som følge af, at visse elektriske funktioner svigter.

Bilfabrikanten har allerede taget sig af problemet, og brugerne af de berørte biler er underrettet. Man må dog af diverse grunde gå ud fra, at ikke alle biler er blevet kontrolleret eller udbedret.

WIN-modulet (Wireless Ignition Node) og fjernbetjeningen til oplåsning og låsning af bilen kontrolleres og udskiftes om nødvendigt.