



## **Land Rover Defender Årgang: 06/1998 - 2004 Discovery II Årgang: 01/1999 - 2004 med dieselmotor: Td5**

### **Motorkontrollampe lyser / Motor reagerer ikke på gasgivning**

Hvis motorkontrollampen begynder at lyse under kørslen, og motoren ikke reagerer på gasgivningen, kan det skyldes fejl i en stikforbindelse på føleren til speederen (fig.). Som det første skal du kontrollere, om stikket til føleren rent faktisk er i indgreb og ikke kan trækkes ud. Hvis det sidder rigtigt, skal du tjekke sikringerne og kontrollere speederens føler på grundlag af et ledningsdiagram.



Bulletin