



## **Lexus LS 400 (UCF20) Fabrikationsår: 1994 - 2001**

### **VSC-lampen lyser / VSC uden funktion**

På ovennævnte køretøjer er det muligt, at kontrollampen til det elektroniske stabilitetsprogram (VSC OFF, fig. 1) lyser permanent efter udskiftning af batteriet. Desuden kan VSC/ESP ikke aktiveres ved betjening af kontakten (fig. 2). VSC/ESP aktiveres heller ikke igen ved kørsel.

Til afhjælpning bør man igen adskille stelforbindelsen fra batteriet i et par minutter og så tilslutte den igen. I mange tilfælde slukker

VSC/ESP-kontrollampen så igen eller det er igen muligt at deaktivere/ aktivere via kontakten.



Fig. 1



Fig. 2