



Mazda

Modelserie 3er/6er

Motorkode: PE, PY

Årgang: 10/2013 – 02/2014

Motoren går uroligt

Motoren går sporadisk i stå

For ovennævnte modeller reklameres der over ukontrolleret motorstop.

En mulig årsag kan være en softwarefejl i motorstyreenheden.

En forkert aktivering af brændstofpumpen medfører en utilstrækkelig brændstofforsyning, en urolig motorgang og evt. at motoren går ud.

Kan der ikke fastslås andre årsager, skal softwareversionen kontrolleres og evt. opdateres.

Opdateringen kan kun udføres i et autoriseret partnerværksted.

Reparationsvejledning:

Bilfabrikanten har allerede taget sig af problemet, og brugerne af de berørte biler er underrettede.

Det må dog antages, at ikke alle biler er blevet kontrolleret eller repareret.

Pågældende køretøjer:

3er stelnr. :JJMZGJ****21154413 til -169715

6er stelnr. :JMZBM****21124994 til -140890