



Mazda

Mazda 3 (1. generation)

Serie: Januar 2008 til marts 2009

Svigt af forrudeviskermotoren

Hvis der i disse biler klages over en fejlfunktion i forrudeviskermotoren, så kan det hænge sammen med korrosion på forrudeviskermotorens stelforbindelse. Kontakttabet kan medføre totalsvigt af viskermotoren. Til istandsættelse skal et (ekstra) stelkabel monteres.

- Monter et ekstra stelkabel
- Kontroller sikringen
- Forlygtemotoren testes for funktion

Producenten er klar over problemet. I løbet af en serviceaktion kontrolleres modellerne og et nyt (ekstra) stelkabel monteres.

Man må dog gå ud fra, at det af forskellige årsager ikke er alle køretøjer, som bliver undersøgt eller forbedret. Tag venligst højde for denne information i tilfælde af reklamationer mht. fejl i forrudeviskermotoren.