



## **Mercedes-Benz C-Klasse 4Matic Årgang: 2013 – 2014**

### **Den elektriske servostyring svigter**

I instrumentgruppen fremkommer en meddelelse om, at den elektroniske servostyring er deaktiveret. Sammen med fejlmeddelelsen lyder en advarselstone.

Selv om servovirkningen er bortfaldet, kan bilen stadig styres, men det kræver større kraft.

Årsagen til ovennævnte problem er, at hukommelsen i softwaren til den elektriske servostyring er dimensioneret for småt.

Bilfabrikanten har allerede taget sig af problemet, og brugerne af de berørte biler er underrettet. Man må dog af diverse grunde gå ud fra, at ikke alle biler er blevet kontrolleret eller udbedret.

På de autoriserede værksteder får berørte biler tilpasset hukommelseskapaciteten for den elektriske servostyring.