



## **Mercedes-Benz**

### **Type: M-Klasse(W164), E-Klasse (W211), S-Klasse(W221), GL-(X164).**

### **Motor: OM 629 (420 CDI)**

#### **Motor effekttab**

#### **Krumtapakselsensor**

#### **Positionssensor krumtapakslen**

Ved modeller med motorerne OM 629 er det muligt at der opstår et effekttab for motoren. Årsagen til dette kan være en elektrisk afbrydelse i krumtapakselsensoren.

Producenten er klar over problemet. I løbet af en serviceaktion kontrolleres modellerne og krumtapakselsensorerne udskiftes.

Man må dog gå ud fra, at det af forskellige årsager ikke er alle køretøjer, som bliver undersøgt eller forbedret. Vær opmærksom på denne information ved klager i forbindelse med motor-effekttab og evt. funktionsproblemer - start af motoren er ikke mulig-.