



Mercedes Benz E-klasse (W210) Alle modeller Med motor: 290 / 300 D Turbo 200 / 220 CDI

Kontrollampen for forglødning lyser ikke og/eller lyser af og til under kørslen.

Hvis der på disse biler reklameres over, at kontrollampen for forglødning ikke lyser og/eller af og til lyser under kørslen, kan årsagen være et defekt glødesluttrin. Fejlkode P1482 kan være gemt i motorstyreenhedens fejlhukommelse. Fejlen afhjælpes ved at udskifte glødesluttrinnet.

Derefter skal fejlhukommelsen slettes, og det skal kontrolleres, at forglødningsanlægget fungerer fejlfrit.