



Nissan Terrano II alle biler med VIN VSKxxxR20U 0277801-0325004

Dårlig tomgang

Ovenstående fejl kan skyldes en defekt i speederen. Der kan desuden være tale om dårlig gasoptagelse ved acceleration, ligesom motorkontrollampen muligvis lyser. I givet fald skal sensoren til speederen skiftes ud.

Bulletin