



## **Opel Corsa B Fra produktionsår 1995 Med motorkode X12SZ**

### **Ingen lambdaregulering**

På Opel Corsa B-modeller med motorkoden X12SZ fra produktionsåret 1995 kan der opstå den fejl, at lambdareguleringen svigter.

En fejlhukommelsesforespørgsel viser, at der ikke er sket nogen registrering i fejlhukommelsen.

Årsagen hertil kan være en for lille dimensioneret stelledning på topstykket.

Derfor bør man i dette tilfælde kontrollere stelforbindelsen på topstykket og i givet fald udskifte stelledningen.

**Bulletin**