



## **Opel Vivaro**

### **Produktionsår: Maj 2006 til april 2007**

#### **Motorudsætter / motor starter ikke / motor er overophedet; Funktionsfejl i forlygter / baklygter**

For nogle af ovennævnte bilers vedkommende kan der optræde forskellige fejl i motorstyringen og / eller belysningen pga. en forkert fastgørelse af ledningsnettet til instrumentbrættet.

Ledningsnettet kan skurre i området omkring ratstammen og /eller koblingshovedcylinders kollisionsbeskyttelse. Herved kan der opstå følgende fejlfunktioner:

- Motoren sætter ud
- Motoren starter ikke
- Motoren bliver overophedet
- Fejlfunktion i forlygter Scheinwerfer
- Fejlfunktion i baklygter

For at afhjælpe problemet skal ledningsnettet kontrolleres, repareres og fastgøres igen. Ledningsnettet skal, om nødvendigt, udskiftes, hvilket dog er forbundet med betydelige arbejdsressourcer.

Bilproducenten har allerede taget fat om problemet og informeret ejerne af de berørte biler. Man må gå ud fra, at ikke alle biler er blevet kontrolleret eller repareret af diverse grunde.

**Blitz-Info**

