



Renault Megane II, Scenic II Med 1,9 l dci-dieselmotor (F9Q...)

Ujævn tomgang, effekttab, motorkontrollampen lyser.

Hvis der for disse biler reklameres over ovennævnte fejl, kan en mulig årsag være en defekt udstødningstilbageføringsventil. Olierester kan formindske ventilens åbningstværsnit, eller gøre ventilen svær at åbne/lukke, eller ventilen klæber fuldstændigt til. I motorstyreenhedens fejlhukommelse kan der være gemt forskellige fejlkoder (f.eks. P0172, P0400, P0401). Fejlen afhjælpes ved at udskifte udstødningstilbageføringsventilen. I tilslutning hertil skal fejlhukommelsen også slettes.

For at undgå at fejlen opstår igen, skal årsagen til de øgede mængder olierester også afhjælpes. Årsagerne kan for eksempel være fejl ved motorudluftningen, turboladeren, cylindrerne eller motorstyringen.

