



Renault Twingo Modelår: Maj 2008 - November 2008

ABS-advarselslampe uden funktion

Ved de ovennævnte modeller kan der opstå en fejlfunktion i ABS-advarselslamper.

En forstyrrelse i kombiinstrumentet kan føre til, at der ikke vises en fejl i ABS-systemet. Selv efter selvdiagnosen, efter tilkobling af tændingen, lyser ABS-kontrollampen ikke.

Dette kan omfatte modeller der er bygget mellem 26.5.2008 og 12.11.2008.

Fabrikanten er allerede opmærksom på problemet og har kontrolleret modellerne ved at kande dem tilbage og har evt. udskiftet kombiinstrumenterne.

Man må dog gå ud fra, at det af forskellige årsager ikke er alle køretøjer, som bliver undersøgt eller forbedret. Bemærk informationerne vedrørende vedligeholdelsesarbejde på de ovennævnte modeller.

Bulletin