



## **Seat Alhambra Fra produktionsår 1999 1,9 TDI PD med motorkode ANU**

### **Motorudsættelse**

På Seat Alhambra 1,9 TDI pumpedyse med motorkoden ANU kan det af og til ske, at motoren sætter ud eller at der opstår uregelmæssig motorgang, også med effekttab.

Ved en fejlhukommelsesforespørgsel vises fejlkoderne 18074 – 18077, der angiver et elektrisk problem ved injektorerne.

Først kontrolleres stikforbindelserne på injektorerne.

I nærheden af injektorerne befinder den 5-polede stikforbindelse sig. I denne stikforbindelse kan en af tilslutningerne løsne sig.

Problemet kan afhjælpes blot ved at sætte forbindelsen rigtigt i og sikre den igen.

Derefter kan fejlhukommelsen slettes og motoren startes.

Yderligere udskiftning af dele er ikke påkrævet i dette tilfælde.