



Skoda Fabia Motorkode AUB Produktionsår 2000 - 2004

Ryk under acceleration i området fra ca. 1.800 o/min

Hvis en kunde reklamerer over dette, eventuelt også med tiltagende ryk jo kraftigere der accelereres, kan udlæsningen af fejlhukommelsen muligvis heller ikke give nogen løsning, fordi der ikke er gemt nogen fejlkode.

Her kan en defekt tændspole, som dog kun kan kontrolleres med et oscilloskop, være årsagen. Problemet kan derfor løses ved at udskifte tændspolen.

Bulletin