



Skoda Octavia 1.8 T Modelår 2001-2003

Dårlig motorgang, rykker ved start og nedsat ydelse

Problemet kan skyldes en defekt tændspole, som gør, at en cylinder svigter. Motorkontrollampen viser føreren, at der er noget galt. Skift tændspolen ud.

Bulletin