



BULLETIN

Subaru Trezia Årgang: 2011

Servostyringen fungerer ikke

Servostyringen kan svigte på ovennævnte biler. Årsagen kan være et defekt relæ i styreenheden til servostyringen. Under produktionen af styreenheden kan der være trængt fugtighed ind i et relæ. Det kan medføre kortslutning og dermed svigt af servostyringen. Styringen bliver tung, og den manglende funktion indikeres for føreren på både optisk og akustisk vis (advarselsslampe og advarselsslyd). Bilen kan fortsat styres, selv om servoforstærkningen af styringen mangler. Problemet er allerede taget op af fabrikken, og ejerne af de berørte biler er underrettet. På værkstedet udskiftes det defekte relæ i de berørte biler. I garantisystemet registreres reparationen under de pågældende stelnumre.

Man må dog formode, at en række årsager har medført, at ikke alle biler er kontrolleret hhv. repareret.

