



Toyota Auris Hybrid Årgang: 05/2010 – 11/2014

Nedsat motorydelse (nødprogram)

For ovennævnte modeller klages der over, at advarselsslamperne i instrumentgruppen tænder under kørslen, og at nødprogrammet aktiveres.

Som følge af en softwarefejl kan hybridsystemet blive overhedet og slå fra under kørslen.

Det medfører, at bilen skifter til nødprogrammet. Bilen kan kun køre med reduceret motoreffekt.

Bilfabrikanten har allerede taget sig af problemet, og brugerne af de berørte biler er underrettet.

Det må antages, at flere årsager kan have medført, at ikke alle biler er kontrolleret hhv. repareret.

Mærkeværkstederne foretager en software-opdatering af de berørte biler.