



Toyota Prius Årgang: fra 2009

Overbelastning af hybrid- styreelektronikken

I ovennævnte modeller kan nødprogrammet blive aktiveret efter kraftige accelerationer.

Som følge af for kraftige reaktioner ved accelerationer kan hybrid-styreelektronikken blive overbelastet, hvorved bilen skifter til nødprogram.

Bilfabrikanten har allerede taget sig af problemet, og brugerne af de berørte biler er underrettet via en serviceaktion.

Det må antages, at flere årsager kan have medført, at ikke alle biler er kontrolleret hhv. repareret.

På de autoriserede værksteder foretages der en software-opdatering af de berørte biler.