



BULLETIN

Volvo

S60

Motor: 5-cylindret

Årgang: 22.06.2010-14.05.2012

Defekt olietryksensor

I ovennævnte modeller afgives der ikke nogen advarsel ved for lav oliestand på grund af en formentlig defekt olietryksensor.

En for lav oliestand kan medføre, at motoren pludselig dør under kørslen (det medfører en betydeligt forøget ulykkesrisiko).

Bilfabrikanten har allerede taget sig af problemet, og brugerne af de berørte biler er underrettet.

Det må antages, at flere årsager kan have medført, at ikke alle biler er kontrolleret hhv. repareret.

På de autoriserede værksteder afhjælpes fejlen ved, at der foretages en software-opdatering af de berørte biler.