



VW New Beetle Modelår 2001

Svigt i den elektriske ruderegulering efter gentagne aktiveringer

Hvis der er problemer med, at rudereguleringen ikke virker efter at være blevet aktiveret flere gange efter hinanden, kan det muligvis skyldes overophedningsbeskyttelsen. Eftersom motoren til rudereguleringen bliver meget varm efter gentagne aktiveringer, er der i softwaren installeret en frakoblingsfunktion for at beskytte mod skader som følge af overophedning. Efter en afkølingstid på ca. 3 – 5 min. fungerer reguleringsmotoren igen fejlfrit.

Bulletin